TERMOFORMADORAS

<u>INTRODUCCIÓN</u>

El Termoformado es un proceso de fabricación de envases en el cual se usa una lámina plana (suministrada en bobina) de material termoplástico calentada para darle la forma deseada, aplicando vacío o presión de aire contra un molde.

Es un proceso que se utiliza ampliamente en el envasado de productos alimenticios, debido a su amplia versatilidad:

- Existe la posibilidad de envasar con sistema multicapa (efecto barrera).
- Puede envasarse con gran variedad de materiales poliméricos, ya sean rígidos o flexibles
- El envasado puede ser con o sin atmósfera modificada, así como al vacío.

PROCESO DE TERMOFORMADO

El Termoformado consta de tres pasos principales: calentamiento, termoformado y sellado.

El calentamiento se realiza generalmente con radiadores eléctricos a uno o a ambos lados de la lámina. La duración del ciclo de calentamiento necesita ser suficiente para ablandar la lámina, y depende del tipo de polímero y su espesor.

El termoformado consiste en introducir la lámina en un molde para darle forma. Existen diferentes clasificaciones de termoformado:

- Según la manera de deformar la lámina puede ser: a vacío, por presión y mecánico (con ayuda de pistón).
- Según la forma de la cavidad del molde, se puede dividir en termoformado positivo (forma convexa) y negativo (cavidad molde cóncava). Generalmente en el envasado de productos alimenticios se emplea el termoformado negativo.


Seguidamente se llenan los envases con producto, bien sea de forma manual o mediante la correspondiente maquinaria de llenado.

Una vez llenos los envases se realiza el cerrado. En la estación de sellado se termosella el envase. Puede realizarse vacío en el envase o introducir una atmósfera modificada en caso necesario.

Posteriormente se realiza el corte de los envases mediante cuchillas.

A modo esquemático, el proceso paso a paso sería el siguiente (Fig. 1):

- 1. Entrada bobina de film
- 2. Calentamiento y Formado
- 3. Zona de carga (llenado)
- 4. Film Superior
- 5. Vacío (gas) y soldadura
- 6. Sistemas de Corte



Las características principales de este tipo de maquinaria son:

- Rendimiento elevado (alta productividad).
- Facilidad de cambio de moldes, bobinas, cuchillas, etc.
- Alta adaptabilidad a los diseños.
- Fácil limpieza (superficies lisas) y mantenimiento.
- Facilidad de acceso a las partes de la máquina.
- Variedad de accesorios.

Datos técnicos a tener en cuenta:

- Producción (ciclos/min, envases/ciclo, envases/min).
- Dimensiones exteriores de la máquina (mm).
- Materiales utilizables (termoplásticos flexibles y rígidos), espesores máximos y mínimos (μm).
- Dimensiones máximas de los envases (mm).
- Profundidad máxima de los envases (mm).
- Ancho de la zona de carga (mm).
- Altura de trabajo (mm).
- Longitud máxima de avance (mm).
- Ancho del film superior (mm).
- Ancho del film inferior (mm).
- Diámetro máximo de la bobina del film superior (mm).
- Diámetro máximo de la bobina del film inferior (mm).
- Diámetro de mandril (mm).
- Presión de entrada de aire (bar).
- Consumo de aire comprimido (I/h).
- Presión de entrada de agua (bar).
- Consumo de agua (I/h)
- Consumo eléctrico (Kw/h)

Para ver comparativa entre máquinas termoformadoras y termoselladoras, consultar el apartado de termoselladoras.